

テクノエレベーター製エレベーターを所有のお客様へ  
《部品供給に関するお知らせ》

平素より弊社製エレベーターをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

表題の件、弊社が今までに製造・納入したエレベーターの内、既に生産を中止している機種におきましては、機能維持のための保守部品の一部に供給困難となるものが生じております。

つきましては、当該機種における部品供給に関して以下の通りご連絡させていただきま  
すので、何卒事情ご賢察賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

－記－

1. 対象となるエレベーター

機種名称	生産期間
F型 油浸式電動機・ポンプを使用した 油圧式エレベーター	2000年～2004年

2. 対象となる部品

油圧パワーユニットに内蔵されている F型 油浸式電動機・ポンプ

3. 部品供給が困難な理由

2004年をもってF型 油浸式電動機・ポンプの生産が終了しており、部品の安定供給が難しい状況になりつつあるため。

(注) 電動機・ポンプ以外の部品供給は可能です。

4. ご注意いただきたい点、及び今後の対応について

(1) ご注意いただきたい点

油圧パワーユニットはエレベーターの所期性能を発揮させるための重要な部品です。内蔵されている電動機・ポンプに故障が発生した場合には復旧に長期間（3ヶ月程度）を要し、その間エレベーターを使用することができなくなります。

(2) 今後の対応について

現行機種に採用している油圧パワーユニットへの置き換えをご検討賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

－以上－

<添付資料> 部品供給困難に伴いご注意いただきたい点

## 部品供給困難に伴いご注意ください (F型 油浸式電動機・ポンプ)

### ■供給困難な部品と機能

部品	機能
油圧パワーユニット (油浸式電動機・ポンプ)	エレベーターを駆動する油圧を制御し作動油をジャッキに送り込むことで、エレベーターを昇降させます。

### ■供給困難な部品が故障した場合の影響

部品	機能
油圧パワーユニット (油浸式電動機・ポンプ)	エレベーターの運転ができなくなります。 内蔵されている電動機・ポンプに故障が発生した場合には復旧に長期間（3ヶ月程度）を要し、その間エレベーターを使用することができなくなります。 ※電動機・ポンプ以外の部品供給は可能です。

### ■部品説明図（ご参考）

